

鲤城江南街道南低渠水系改造与背街小巷管网修复工程完工后，居民说——

以前积水难退 现在雨停路干

打通排涝“大动脉”

南低渠改造改善片区水患

史大爷的“心病”，曾是火炬社区不少居民的共同烦恼。该片区开发建设较早，基础设施老化问题突出，部分低洼地带甚至出现“路比房高”的情况，一遇大雨天，便容易排涝不畅、积水倒灌。

史大爷回忆，近一二十年来，当地虽陆续建成投用防洪排涝设施设备，但排涝问题始终未得到彻底解决。更令人揪心的是，片区紧邻鲤城区第五实验小学，每逢暴雨，师生家长只得蹚水通行，存在不小安全隐患。

转机始于2025年，鲤城区正式启动城市排水防涝系统提升工程——南低渠水系改造项目。该项目起点与渠道东浦引港相交，终点至锦美街，渠道设计全长约1.8公里。“原先渠道淤积厚达30至50厘米，工程清淤后再向下挖深，对渠道进行加固、铺底处理，行洪能力大幅提升。”江南城建集团相关负责人介绍，项目还在南低渠与锦美渠交界处修建了一座钢坝闸，在南低渠流入晋江九十九溪的位置修建了东浦节制闸，两处闸体配合调控水位，可改善片区内涝问题。

疏通管网“毛细血管”

街巷改造织密排水网络

如果说南低渠水系改造打通了排涝“大动脉”，那么江南新区63条背街小巷管网修复项目，便疏通了社区的“毛细血管”。

2025年初，江南新区管网修复项目启动前，江南街道就深入火炬社区，详细了解社区及周边居民诉求，排查辖区易涝点，迅速对接相关部门，及时将大房街片区纳入63条背街小巷改造范围，并于今年3月完成管网修复。

据介绍，背街小巷管网修复项目累计修复雨污管网缺陷点位5298处，覆盖新区多条街巷。除大房街片区自身管网得到提升外，作为关键节点的常兴路管网修缮后，南接南低渠、北连大房街，成功打通“大房街—常兴路—南低渠”排水通道，使该片区积水得以快速分流，排涝压力显著减轻。

今年6月，南低渠水系改造、背街小巷管网修复两个项目相继完工。8月中下旬，强降雨持续来袭。“那天雨特别大，从早到晚没停过，但院子里一点积水都没有，以前根本不敢想。”史大爷称赞道，“这是改造工程起作用了。”

火炬社区党支部书记、居委会主任黄爱华也深有感触：“改造前，每次下雨社区工作人员都要入户排查，通知低洼地带居民转移贵重物品。现在就算下暴雨，也不会发生内涝。不只是大房街片区，前埔片区等地的内涝问题也得到了改善，居民再也不用一听说下雨就提心吊胆了。”

“我从小在这一片长大，以前一到雨天就发愁，现在终于安心了。”史大爷说。从积水难退到雨停路干，改变的是积涝困局，传递的是民生暖意。

“以前一下大雨，家里的积水涨得又高又快。这次台风天，大雨连下了好多天，我们一直盯着院子看，没再出现以往那样的积水！”近日，家住鲤城区江南街道火炬社区大房街低洼地带数十年的史大爷，回忆起前段时间的持续强降雨，语气里满是感慨。以往每逢暴雨，他就提心吊胆。而这次，他主动拨打了12345热线——不为求助，只为点赞。

□融媒体记者 杜婉琼 通讯员 赖良德 李竹筠 文/图



改造后的南低渠改善片区内涝问题



南低渠清淤后行洪能力提升



原先的南低渠渠道都是淤泥



去年7月暴雨，记者在江南街道常兴路一带看到积水严重。

降水过程结束

地质灾害有滞后性 仍需注意防范

本报讯（融媒体记者杨泳红）泉州市气象台发布信息显示，目前降水过程已结束。昨日我市以多云天气为主，气温稳步回升。截至上午11时，已有10个乡镇的气温超过32℃，以南安市东田镇33℃为最高。

市气象台预测，今后三天，全市以多云天气为主，部分乡镇将会伴随阵雨。受弱冷空气影响，10日起沿海风力明显加大，东北风逐步增强，阵风可达8级。

据统计，8月31日8时至9月5日9时累计雨量：全市共有120个乡镇超过100毫米，其中80个乡镇超过250毫米，25个乡镇超过400毫米，以泉港南埔镇656.5毫米为最大；最大小时雨量为惠安黄塘镇101.3毫米。市气象台预测，近期以多云天气为主，部分乡镇有阵雨突袭。气温整体起伏不大，白天日照下依旧偏暖，午后体感较为闷热；入夜后气温下降，体感更加凉爽舒适。10日起沿海风力逐渐加大至阵风7~8级。

市气象台提醒，8月下旬以来，我市持续强降雨，土壤下垫面已饱和，需重点防范滞后性地质灾害。

相关链接

如何防范地质灾害

地质灾害具有一定滞后性。这是因为山体如同一块干海绵：连续强降雨时，雨水顺着土壤孔隙或石缝向下渗透；地下水位升高、水压增大，土石结构不再紧密，且长时间浸泡使土体饱和、软化。雨停后，渗入山体内部的地下水仍会持续向下、侧向运移，土体长期处于饱和软化状态，在重力作用下极易引发山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

滑坡

整面山坡整体下滑，速度可快可慢，隐蔽性最强。

发生前兆：滑坡前缘土体突然强烈上隆鼓裂、局部滑塌或出现规律裂缝；地下水沿挤压裂缝溢出，形成湿地，泉水剧增变浑浊；滑坡后缘突然出现明显弧形裂缝。

如何避险：不要进入或通过有警示标志的滑坡危险区。若处于滑坡体前缘，或在滑坡体上部感受到地面变动时，应迅速向山坡两侧逃生；若处于滑坡体中部，优先向滑坡两侧横向撤离；若完全无法移动，可抱紧稳固的大树或坚固障碍物，切勿躲在房屋、围墙、电线杆后方。

崩塌

岩石土体瞬间垮落，突发性极强，多发生在山崖地带。

发生前兆：陡峭山体有岩石掉块或小崩小塌不时发生；陡崖根部出现新的裂缝；山体内部传来岩土摩擦、错动的异响；地下水质、水量异常。

如何避险：连续降水后不要在山谷陡崖下停留。若处于崩塌体底部，应迅速向两侧逃生；若处于崩塌体顶部，应迅速向崩塌体后方或两侧逃生。

泥石流

泥土石块混合洪流沿沟谷冲出，冲击力极强，破坏力最大。

发生前兆：河水突然断流或流量突然增大，夹杂较多岸边柴草；山谷深处骤然昏暗，伴有异常轰鸣声，或能感到地面轻微震动。

如何避险：迅速转移到安全高地，不要在低洼谷底或陡峻山坡下停留。千万不要顺沟方向往上游或下游跑，应向与泥石流流向垂直的两侧山坡上方撤离。

（杨泳红 辑）

积水退去 干群合力清淤消杀

本报讯（融媒体记者张雯 通讯员庄建双 林宝清 文/图）近日，强降雨导致泉港区部分低洼地带出现严重内涝。连日来，当地迅速组织力量完成排涝后，第一时间将工作重心转向清淤清运、隐患排查、环境消杀等灾后恢复工作，力争以最快速度恢复辖区正常生产生活秩序。

在此次受灾较严重的前黄镇凤南村，记者看到镇村两级干部带领群众合力开展清淤排障和环境整治。现场机械轰鸣，挖掘机、装载机来回作业，运输车有序清运，有效提升了淤泥和垃圾的清理效率。镇村干部、网格员、环卫工人深入背街小巷，逐巷逐段清扫残留杂物，入户协助群众整理被水浸泡的电器、家具等物品，同步登记损失情况，帮助对接保险理赔相关手续。

“截至9月7日上午，凤南村主道已100%完成清淤并恢复通车，房前屋后小巷完成清淤约85%。”前黄镇凤南村党支部组织委员黄月鸿介绍，村民家中泡水的家具、纸箱、家电与淤泥分开堆放，淤泥按镇里要求全部转运至指定纳场，预计9月9日清理完毕，接下来还将对过水房屋、公厕、井台等区域开展消杀工作。

积水渐退，但洪涝灾害引发的公共卫生风险随之上升。在南埔镇的大街小巷，



清理淤泥垃圾

记者看到消杀人员忙碌的身影。他们身穿蓝色防护服、背着一箱消毒液，穿梭在居民小区、背街小巷、垃圾收集点、公共场所、农贸市场等蚊虫、细菌易滋生场所，仔细喷洒消毒。此外，村干部还入户发放卫生防疫宣传资料，围绕灾后饮水安全、食品卫生、环境清洁及常见病预防等知识开展讲解，提升村民的自我防护意识和能力。截至目前，全镇累计完成消

杀面积2.5万平方米。

为让孩子们早日重返整洁课堂，9月5日、6日晚间，受泉港区红十字会指派，泉港区星空应急救援队深入泉港区实验幼儿园、前黄坝头中心幼儿园等学校，争分夺秒开展清淤、清洗、消杀工作，助力校园早日恢复正常教学秩序，保障儿童健康安全。截至目前，已累计完成消杀面积4500平方米。



招租启事

一、泉州晚报大厦

1. 三层南A区(832m²),层高五米,高档装修。
2. 五层东区(450m²)、五层西区(570m²),可整层打通,普通装修。
3. 九层西区(520m²)。
4. 十层西区(370m²),十层东区(600m²),可整层打通。
5. 十一层东区(652m²)。

以上区域月租金挂牌价45元/m²,包含税费,免物业费、水费、中央空调制冷费,每50m²发放一部车辆免费通行证,可享3个月免费装修期。

二、泉州晚报附属楼

三层(2842m²,月租金挂牌价65366元)。

以上区域月租金包含税费,免物业费、水费,每50m²发放一部车辆免费通行证。

三、城东安吉路澜湖郡3-1101室(122.35m²,月租金挂牌价1500元)、3-229室(65.67m²,月租金挂牌价600元)、东海泰禾广场13号楼1507-1511(272.74m²,月租金挂牌价8500元)。

具体的交易方式、时间、地点及竞价规则、承诺函等详见泉州市产权交易中心网站:www.qzcg0595.com。电话:22189025。

报名联系人:许先生 吴先生

联系电话:0595-22500288 13850755888

15959588866

报名地址:泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A幢市行政服务中心4楼450室



扫一扫,观看视频