



快速路现“波浪路面”影响行车

晋江市交通运输局:查明原因后,将尽快修复路面



早报讯 (融媒体记者吴水保 王耿华 文/图)日前有读者反映,晋江东部快速路部分沥青路面出现沉降,影响行车安全。记者昨日现场核实后,相关部门随即联合施工单位赴现场勘察。

该读者表示,晋江东部快速路(新塘上郭一湖格段)部分路面沉降起伏,宛如“波浪路”,还有部分路段沥青颜色不一样。道路建设是民生工程,即便局部沉降问题不算严重,也直接关系到行车安全,需及时排查隐患。

据了解,晋江东部快速路起于晋新路,

终于晋南快速通道,途经新塘街道、永和镇,全长约11.6公里,是连接新塘梧林传统村落和泉州南站的重要快速通道。其中,新塘上郭一湖格段于2024年1月通车。

昨日上午记者来到现场,看到该路段高架桥下主路为双向六车道,辅路宽敞,路面标线清晰,但靠近绿化带的两处沥青路面可见明显沉降起伏,路沿石也多处高低不平。车辆驶过该路段时会有些许颠簸。

记者随后将情况反馈至晋江市交通运输局,相关负责人立即会同施工单位赴现场勘察处置。“经检查,该路段共有2个点位发生路面沉降,路沿石也出现起伏。”该负责人介绍,一处点位临近涵洞,初步判断或因路基回填压实度不足、水体渗透导致土体软化引发,具体成因仍需进一步勘察;另一处点位因道路施工前地势低于周边民居,采用高填方施工方案垫高路基,沉降问题或与路基施工相关。“待进一步勘察明确原因、确定修复方案后,将尽快修复路面,同时调平路沿石。”该负责人表示。



驶过沉降点位时,车身有颠簸感。



陋习不改

安溪一对老夫妇 三年烧了两套房

新闻 捕快

一对老夫妇因同一个坏习惯,三年两度引发火情,小火酿成大灾,两套房屋先后被烧,所幸两次均无人员伤亡。

融媒体记者 陈明华
通讯员 黄钰颖
苏伟杰 文/图



火势从阳台顺着杂物一路蔓延至客厅



厨房堆满杂物



客厅堆满杂物

厨房杂物添隐患 民房突发火情

4月11日上午10时许,安溪县一栋民房三楼突发火灾,消防部门接警后立即赶赴现场处置。

消防员抵达现场时,屋内浓烟弥漫,起火点位于厨房,区域内堆积大量杂物,若火势持续蔓延,后果不堪设想。救援人员迅速展开扑救,成功遏制火势扩散,避免了更大灾害发生。

事后经过了解,厨房内的杂物是户主——一对老夫妇堆放的。据

户主的孙女回忆,事发时她在房间休息,突然闻到一股烧焦味,发现抽油烟机燃起明火后,立即拨打119报警。目前,该起火灾具体起火原因仍在进一步调查中。

三年两度失火 皆因堆积杂物陋习

这并非这对老夫妇首次遭遇火灾。2023年,他们的另一处住所也曾发生火情,当时邻居燃放烟花,火星飞入阳台,引燃堆放在此处的杂物,火势随即蔓延至同样堆满杂物

的客厅,造成房屋大面积过火,所幸消防人员及时到场将火扑灭。

两次火情均与杂物随意堆放有关。消防人员表示,第一次火灾后,他们已对两位老人进行劝导,让其不要大量堆放杂物,可二人并未吸取教训,更换住所后依旧保持这一危险的习惯。

消防人员提醒,阳台堆放杂物、厨房油垢长期不清理、电器线路老化破损等看似微小的细节,极易成为火灾导火索。安溪这对老夫妇的案例,值得广大市民警醒,消防安全不能心存侥幸,莫等火灾发生才追悔莫及。

相关链接

居家消防安全事项

- 阳台、厨房、楼道勿堆积杂物,杜绝火灾“助燃剂”;
- 定期清洗油烟机及厨房油垢,防止油污遇明火快速引燃;
- 离家、睡前务必关闭火源、电源、气源,消除火灾隐患;
- 及时检查更换老化电线,不私拉乱接电线;
- 不在室内存放易燃易爆物品,远离烟花爆竹等明火源;
- 牢记火警电话119,发现火情第一时间报警并有序逃生。