

南安一栋“下店上宅”自建房失火,119接线员远程指导科学避险

教科书式火场逃生 一家四口全获救



消防队员破拆店面铁门进行灭火



早报讯 (融媒体记者傅恒 通讯员黄钰颖 欧阳金玲 文/图)近日,南安市石井镇一栋“下店上宅”自建民房突发火灾,一家四口被困火场、身陷险境。危急时刻,被困人员沉着冷静,严格遵照119接线员远程指导科学避险,最终全员被消防救援人员成功救出,上演了一场教科书式的火场自救。

5月23日凌晨3时许,南安市石井镇岑兜村一栋三层自建民房突发火灾。该房屋为典型的经营性商住混合建筑,一楼开设叉车配件商铺用于经营作业,二、三楼为居家住宿区域,是消防安全风险极高的“下店上宅”结构。

火灾发生时,屋内住户一家四口尚在熟睡,刺鼻的焦糊浓烟率先惊醒了他们。住户察觉火情后,第一时间拨打119火警电话求助,此时火势已快速蔓延,现场情况十分危急。

“不要盲目逃生,立刻进入密闭房间,用湿毛巾封堵门缝,守住通风位置!”接警后,119指挥中心接线员快速核实现场人员、火情,在确认无人当场受伤后,立即对被困住户开展远程可视化应急指导,实时传授火场自救技巧。

据被困住户回忆,发现浓烟蹿入屋内后,他们本打算开门逃生,可刚打开房门,大量滚烫浓烟瞬间涌入,直接阻断了逃生路线。危急关头,一家人保持冷静,结合日常看过的消防自救科普知识,听从接线员的专业指引,迅速转移至房屋后方带通风窗户的卫生间避险。

避险过程中,住户全程用湿毛巾捂住口鼻,将头部探至窗外呼吸新鲜

空气,同时反复浸湿毛巾严密封堵卫生间门缝,有效隔绝浓烟和高温烟气,最大程度保障自身安全,并按照指引随时准备用手机手电筒示意位置,为精准救援奠定基础。

火情发生后,辖区消防救援人员迅速赶赴现场处置。经现场勘查,房屋一楼店面铁门紧闭,里面大火熊熊、浓烟滚滚。失火建筑物内,有四人被困在二楼后侧的卫生间里。此时,火势浓烟不断向上扩散,被困人员逃生困难。

了解情况后,消防救援人员第一时间将一楼店面铁门破拆开,架起水枪对着火场喷洒。与此同时,救援人员果断攀爬至建筑外围铁皮棚,利用二楼厕所窗口开辟救援通道,顺利将四名被困人员全部安全转移至安全区域。

经消防部门初步勘查,本次火灾起火原因为电气线路短路,详细起火诱因仍在进一步调查当中。

【消防提醒】

消防工作人员梳理出四类“下店上宅”建筑高频致命消防安全隐患。其一为商住混用缺少防火分隔。商铺与住宿区域未设置实体隔墙与防火门,仅通过开放式楼梯连通,起火后烟火快速纵向蔓延,封堵逃生路线。其二是在用电行为不规范。电线老化裸露、线路未套管、私拉乱接、插排串联、一闸多用等问题突出,易引发电气短路、自燃。其三是易燃杂物随意堆放。店面囤积机油、蓄电池、油料桶等易燃易爆品,火灾荷载大、蔓延快,产生大量

“下店上宅”注意四类致命消防隐患

有毒浓烟,压缩逃生时间。其四是消防配套设施严重缺失。仅简易配备灭火器,缺少烟感报警器、应急照明灯,初期火情难以及时处置。

针对此类消防安全隐患,消防部门提醒广大沿街商户与村居居民,务必做好日常防火自查:一是严格做好防火分区隔离,经营与居住区域用实体墙体、防火门隔断;二是保持疏散通道畅通,楼道不堆杂物,防盗门窗预留逃生窗口;三是规范用电用火,线路穿管防护,禁止私拉电线、电动

车入户充电,做到人离断电;四是定期清理可燃易燃杂物,不大量囤积油料、纸箱;五是配齐灭火器、烟感报警器等消防器材并定期检修;六是掌握火场逃生技巧,遇火情及时报警,用湿毛巾捂口鼻低姿撤离,房门被堵时封堵门缝、在窗边等待救援。

眼下正值春夏交替干燥多风时节,火灾诱发因素增多。广大群众要深刻吸取事故教训,常态化排查消防安全隐患,摒弃不良用火用电习惯,从源头防范商住类火灾事故发生。



快速路现“波浪路面”影响行车 追踪

重新铺装 沉降路段修复完工

早报讯 (融媒体记者吴水保)晋江东部快速路(新塘上郭一湖格段)部分路面沉降起伏,宛如“波浪路”(详见早报4月16日A03版)。昨日记者了解到,该路段已经修复完工,待路面施划标志标线后即恢复通行。

“彻底维修左右幅两处沉降路面和一处辅道损坏路面,重新调平路沿石,施工期间将交通导流到辅路上,不影响车辆通行。”相关负责人告诉记者,该路段靠近梧林传统村落,“五一”过后就向交警部门申请道路管制

方案,后在左右幅路面立起围挡,挖开路基,铺平路沿石,重新铺装钢筋混凝土,养护一周,待路基强度达标后,再铺装沥青路面,施工过程大约20天,施工面积约800平方米,5月26日铺装完工。

据悉,晋江东部快速路起于晋新路,终于晋南快速通道,途经新塘街道、永和镇,全长约11.6公里,是连接新塘梧林传统村落和高铁泉州南站的重要快速通道。4月上旬,有读者反映该路面出现沉降影响行车

安全的情况后,记者现场核实并反映给晋江市交通运输局,相关负责人立即会同施工单位赴现场检查。经相关部门和施工单位进一步勘察,该路段靠近一处下穿通道(涵洞),填方施工后路基出现小幅沉降,导致路面也跟着沉降。勘察明确沉降原因后,相关单位经论证确定修复方案,不是简单的铺装路面,而是挖开路基重新灌注混凝土彻底维修,因路段靠近梧林传统村落,在“五一”假期过后就展开了施工。



■围挡影响车辆出行

台商投资区交警大队:为了道路安全而设

杨先生来电反映:我是台商投资区滨湖南路紫云台的业主,因滨湖南路有大桥施工项目,最近交警部门在通往我们地下停车场的路段设置了一段80米长的石墩围挡,我们车辆出行不便,需绕行。希望相关部门调整,在我们停车场入口位置留个口,方便出行。

台商投资区交警大队回复:之前有些业主为了图方便,会开车逆行一段路进入停车场。这与正常行驶的车辆有冲突,存在安全隐患。为此,我们区乡两级道安办经过研究后在这段路设置石墩围挡,这是为了道路安全所采取的预防措施,和该路段项目施工没有直接联系。

■将油烟排入下水道

丰泽区城管局:已开具整改通知书

黄先生来电反映:我家住丰泽区昶兴万璟城南区。我们这边有一家烧烤店,经常将油烟排入下水道,导致下水管道油烟弥漫。该店还占用停车位摆放桌椅。

丰泽区城管局回复:接到96339来电后,我们立即让中队城管人员前去现场查看情况。该烧烤店确实将油烟管道接入下水道中,城管人员已向商家开具整改通知书,责令其限期整改排烟管道。

(张小玲 柯丽娟 刘燕婷 整理)



新门后街木板已经被移开

林先生来电:鲤城区新门后街44号附近的自来水水表箱下方被人放置着一块一米多长的木板,木板上方还用一块板材压住,跟路面形成高低差。路人路过时,一不小心很容易被绊倒,希望有关部门尽快落实整改。

泉州市城市综合考评中心接到96339来电后回复:我们会转给责任单位处理。

96339回访时,林先生回复:木板已经被移开,路面恢复平整。

(吴奕云 柯丽娟 刘燕婷 张小玲 整理)