

更好统筹发展和安全

夜查行动 督促整改各类隐患6050处

鲤城：对隐患零容忍 7家企业被“喊停”

本报讯（融媒体记者杜婉琼 通讯员林思敏 文/图）为切实推动安全生产隐患“动态清零”，连日来，鲤城区浮桥街道组织开展专项检查，深入仙景工业区等重点区域，对厂房安全隐患开展地毯式排查，现场推动多类突出问题立行立改、限期销号，坚决把风险化解在萌芽状态。

仙景工业区鞋厂、服装加工厂集中，人员密集、物料复杂，是本次检查的重点区域。“此次检查聚焦消防安全、用电用气、设备运行、场地合规、应急管理等方面，确保逐一排查、不留盲区。”浮桥街道相关负责人介绍，对排查发现的问题，能够当场整改的，现场督促企业立即落实；不能立即整改的，逐一登记造册，建立隐患台账，明确整改责任人和时限，确保排查一处、整改一处、见效一处。

行动中，检查组逐栋逐层推进，覆盖园区电动自行车停车场、企业生产车间、仓储库房、疏散通道等点位，既从源头把关，严查厂房是否违规改变使用性质、是否存在生产仓储居住“三合一”混用、消防设施是否完好可用、疏散通道与安全出口是否畅通；也从细节处深挖，细致检查易燃物料存放是否合规、电气线路铺设是否规范等情况，绝不放过任何一个风险点。

在某鞋厂生产车间，检查组发现角落超量堆放易燃胶皮，多处墙体立柱电线裸露、私拉乱接，厂区隔断大量使用可燃泡沫板材，配电箱和消防栓前堆满纸箱、鞋料，逃生通道被严重挤占，半成品与包装材料区未做防火分隔，隐患较为突出。检查组当即约谈企业负责人，明确整改要求：胶皮仅保留符合规范要求的适当用量，多余部分立即搬离；电线全部套管保护；泡沫隔断限期拆除，并逐项明确了整改责任人与完成时限。

在另一家箱包厂，检查组发现厂区消防栓被设备和物料层层遮挡，操作空间严重不足，部分消防水带已老化破损；疏散楼梯的应急照明灯和逃生指示牌均损坏失效；车间内纸箱废料随处堆积，通道堵塞严重；隔断同样采用可燃泡沫板材；四层窗户加装的防盗网阻断了紧急逃生通道，隐患不容忽视。

检查组当场督促企业负责人清理消防栓周边杂物，留出无障碍操作区域，并要求其尽快更换老化水带、修复应急照明和疏散指示设施，全面清除车间堆积物、拆除可燃板材隔断及窗户防盗网，确保紧急情况下生命通道畅通无阻。

本次行动中，浮桥街道依法对7家存在严重隐患的企业果断采取停业整改措施，责令其立即停产整顿。整改完成后，须经联合检查验收合格方可复工。接下来，街道将持续推进大排查大整治行动，紧盯厂房、“九小场所”、沿街商铺等重点部位，加大执法频次和力度，严查违法违规行，建立健全长效监管机制，坚决守牢安全底线，全力守护群众生命财产安全。



阻挡疏散通道被责令清理

7月20日晚，泉州市消防安全委员会在全市范围内组织消防安全集中夜查行动，共出动检查组2016个，检查劳动密集型企业、人员密集场所等各类单位9629家，劝导整改电动自行车违停等问题3510处，督促整改违规设置防盗窗网、占堵生命通道、锁闭安全出口等隐患2540处，办理行政处罚124起、行政拘留3人。

□融媒体记者 陈明华 通讯员 许振塔 魏诏麒 文/图



纠正电动自行车违规停放

靶向攻坚 严查充电和生命通道隐患

本次夜查在全市范围实施错时突击检查，检查队伍深入居民小区、沿街商铺、宾馆酒店、商场市场、医院、劳动密集型企、多业态混合场所以及小网吧、小餐饮等“九小场所”，紧盯夜间火灾高发、隐患易反弹的薄弱环节开展靶向整治。

针对电动自行车消防安全，检查组重点排查楼栋楼道、门厅、架空层、自建房、“三合一”门店内电动车违规停放、入户、飞线充电问题；严查车辆私自改装电路、更换大容量电池、使用不合格充电器

等违法行为；同步核查小区消防控制室24小时值班、人员持证上岗、火警规范处置等制度落实情况。

针对生命通道治理，重点整治场所门窗加装封闭式防盗栅栏、广告牌遮挡逃生口、疏散通道堆放杂物、安全出口上锁、防火门常开、应急照明损坏等问题；严厉查处私家车、隔离桩、石球等占用堵塞消防车道、消防车登高操作场地等违规行为，打通逃生救援“生命线”。

现场督改 守住城市安全底线

在丰泽区各住宅小区，检查组发现

不少楼栋存在私拉电线飞线充电、电动车楼道停放、杂物堵塞安全出口等共性问题。“小区消防安全管理不能松懈，随处可见的飞线充电极易引发火情。”执法人员现场督促物业工作人员立即拆除违规充电线路，清理楼道停放车辆，劝导车主将电动车统一停放至室外专用充电区域，当场消除动态火灾隐患。

在永春县一家包装加工厂，检查人员发现厂房门窗加装封闭式防盗铁栅栏，一旦起火将严重阻碍人员疏散和消防救援。检查组当场向企业负责人指出隐患危害，下达整改意见，要求限时拆除封闭遮挡设施。检查同时，工作人员同步向企业员工、小区物业、商户经营者宣讲

消防法律法规与逃生自救知识，提升从业人员日常防火自查能力。

据统计，本次集中夜查共组建检查组2016个，累计检查各类场所9629家；现场劝导整改电动自行车违停、飞线充电等问题3510处，清理整治封堵通道、违规防盗网等隐患2540处，合计督促整改各类消防安全隐患6050处。行动坚持教育劝导与严格执法并举，针对拒不整改、存在严重违法行为的单位及个人，依法办理行政处罚124起、行政拘留3人。

接下来，全市将持续密集开展隐患排查整治，严厉查处各类消防安全违法行为，全力确保全市消防安全形势持续平稳。

晋江：剑指安全隐患 多人及多家企业被查

本报讯（融媒体记者许雅玲 张晓明 通讯员晋宣）连日来，晋江市持续深入推进安全生产隐患大排查大整治和安全能力大培训大提升行动，切实压紧压实企业安全生产主体责任，从严从细排查整治各类安全隐患，有效防范化解安全生产风险，坚决遏制安全事故发生。

近期，各街镇在行动中聚焦重点领域、关键环节，严查各类安全生产非法违法行为，对隐患突出、整改不力的经营主体坚决严肃处置，以案例敲响安全警钟，提升企业隐患整改主动性。

无证焊接频发 多名违法人员被惩处

电焊、切割等动火作业产生的高温焊渣极易引燃周边可燃物，是引发火灾的重要诱因之一。然而近期晋江各街镇检查发现，无证上岗、违规动火、易燃区域吸烟等违法行为仍集中多发。

7月18日，罗山街道执法人员查获陈某辉、周某平未取得电焊特种作业操作证，擅自开展电焊明火作业；某公司员工罗某友在易燃生产车间违规吸烟，违

反明火使用禁令。7月17日，永和镇马坪村成某、朱某无特种作业资质进行电焊施工。7月16日，青阳街道青华社区李某无证使用电焊机作业；同日，西园街道执法检查人员发现某沿街店铺存在无证电焊行为。7月13日，紫帽镇园坂村施工人员唐某违反规定使用明火作业。7月13日，梅岭街道先后在梅山、竹园社区查获罗某、陶某无证焊接钢架及广告牌的行。7月11日、14日，磁灶镇分别查处沈某忠、曾某江无证电焊厂房卷帘门及自建房外墙铁架等违规行为。7月12日，陈埭镇脚村向某在未取得特种作业操作证的情况下，持假证进行电焊动火作业，且拒不配合检查，严重违反明火作业相关规定。

《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款明确规定：“进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。”依据该法第六十三条第二项规定，晋江市公安机关已依法对上述违法行为人作出相应行政处罚。

安全无小事，以案为鉴需警醒。焊接与热切割属于特种作业，从业人员必须持证

上岗，厂区易燃区域严禁吸烟。违规明火作业一经查实，将依法予以拘留、罚款；造成火灾事故的，还将依法追究刑事责任。

存重大隐患 多家企业被责令停产

除违规明火作业外，生产与居住混设、消防设施严重缺失、疏散通道被堵等“老大难”问题依然存在，多家企业被依法责令停产停业。

“三合一”整治方面，内坑镇某瓷砖加工厂办公室违规设置床铺，存在“三合一”回潮迹象，检查组依法责令其停产停业整顿，整改完毕复查合格后方可复工。西滨镇某物流公司将生产场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准，已被责令停产停业。新塘街道对晋良社区某五金水暖店、杏田社区某鞋材加工厂、晋良社区某服装公司分别作出停产停业处罚，上述场所均存在生产与居住混设问题。深沪镇某织造有限公司也因同样违规行为被责令停产整顿。

消防安全管理缺失方面，内坑镇霸某鞋材有限公司问题尤为突出：疏散通

道大量堆放货物，安全出口防火门上锁无法开启；未划定固定动火区域，动火作业管理缺位；擅自停用部分消防设施；厂房分租区域防火分隔不达标；部分楼层仅设单一疏散通道；危化品使用后未及时归入专用储存柜。检查组当即依法责令其停产停业整顿。鸿某鞋材有限公司也被查出办公与生产区仅设单一通道、电气线路私拉乱接、安全出口被堵塞、危化品随意堆放、未开展安全生产标准化建设等隐患，已被责令停产限期整改。

西滨镇一纺造企业因占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口，被责令限期整改；一鞋材企业因消防设施配置及设置不符合标准，被责令停产停业。深沪镇某线业有限公司未按规定设置室内消火栓和自动喷淋系统，不具备初期火灾扑救能力，被依法责令停产整顿。东石镇某雨具企业存在杂物堵塞消防通道、厂区秩序混乱、消防安全隐患突出、企业负责人安全履职不到位、日常隐患排查整治流于形式等问题，执法人员现场责令其立即停工停产整改。西园街道某扣具企业和一沿街店铺均存在堵塞疏散通道的行为，执法人员分别作出相应行政处罚。

洛江：酒店擅自搭盖 楼顶违建被拆

本报讯（融媒体记者王金植 通讯员陈伟强 文/图）7月15日，洛江区城市管理和综合执法局依法对辖区某酒店未经审批的违法搭盖建筑开展集中拆除整治行动，有效消除公共安全隐患。

前期，城管执法队员在日常巡查、航拍排查及群众线索摸排工作中，发现该酒店存在擅自违法搭盖问题。经查，酒店经营者在未办理任何规划审批、施工许可手续的情况下，借分布式光伏发电项目名义实施装修改造，拓展经营空间、增设配套区域。该违建存在极大安全隐患，一旦发生火灾，将阻碍救援疏散；同时，违建大幅增加了楼顶荷载，抗风、抗压能力薄弱，遇暴雨、台风等恶劣天气，存在高空坠落、结构坍塌风险，属于典型的高危经营性违建，严重威胁过往群众、入住宾客的人身安全。

拆除现场，执法队员全程靠前指挥、规范管控，提前划定作业警戒区域，疏散周边人员与车辆，严禁无关人员进入施工区域，杜绝安全事故发生；同时联动专业拆除队伍，严格按照安全施工规范，采取分段拆解、有序清运的方式，对楼顶违规



拆除楼顶违建

搭盖、附属违建设施逐一拆除，彻底清除此处“空中安全隐患”。

“根据全市安全生产隐患大排查大整治和安全能力大培训大提升工作部署，我们第一时间开展全域排查，加密执法检查的频次与力度，重点清查工贸企业、人员密集场所等重点领域的屋面违建，尤其对影响避难逃生、灭火救援的违建行为，坚决依法拆除，消除安全隐患。”洛江区城管局综合执法大队大队长江帆表示。

连日来，全区“拆窗破网”专项整治行动持续推进，多处重点违建顺利拆除，新增违建得到有效遏制。下一步，洛江将继续保持对违建整治的高压态势，坚持“零容忍”态度，落实常态化监管机制，坚决遏制违建建设行为，全力筑牢城市安全屏障。

招租启事

- 一、泉州晚报大厦**
1. 三层南A区(832m²),层高五米,高档装修。
2. 五层东区(450m²)、五层西区(570m²),可整层打通,普通装修。
3. 九层西区(520m²)。
4. 十层西区(370m²),十层东区(600m²),可整层打通。
5. 十一层东区(652m²)。
以上区域月租金挂牌价45元/m²,包含税费,免物业费、水费、中央空调制冷费,每50m²发放一部车辆免费通行证,可享3个月免费装修期。
- 二、泉州晚报附属楼**
三层(2842m²,月租金挂牌价65366元)。
以上区域月租金包含税费,免物业费、水费,每50m²发放一部车辆免费通行证。
- 三、城东安吉路澜湖郡3-1101室(122.35m²,月租金挂牌价1500元)、3-229室(65.67m²,月租金挂牌价600元),庄府巷39号店面(41.8m²,月租金挂牌价5850元),东海泰禾广场13号楼1507-1511(272.74m²,月租金挂牌价8500元)。**
具体的交易方式、时间、地点及竞价规则、承诺函等详见泉州市产权交易中心网站:www.qzccq0595.com。电话:22189025。
报名联系人:许先生 吴先生
联系电话:0595-22500288 13850755888
1595958866
报名地址:泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A幢市行政服务中心4楼450室



扫一扫,观看视频