




山美水库泄洪

水库泄洪 安全度汛

伴随着闸门缓缓开启,阵阵水流如道道瀑布奔涌而下,激起簇簇白色浪花。昨日中午,为防范化解暴雨洪涝风险,南安山美水库正式开闸泄洪。记者了解到,受连日持续性降雨天气影响,我市多座水库水位上升。昨日,包括山美、龙门滩、彭村在内的多座水库根据泉州市水利局调度令开闸泄洪。

□融媒体记者 杨泳红 陈明华 王金植 宋尧 张九强 通讯员 杨明坤 陈飞标 李媛 文/图

多座水库开闸泄洪 动态调整调度方案

昨日13时,两轮警报响起后,位于南安码头镇的山美水库溢洪道两道闸门缓缓开启,水流奔涌而出,轰鸣声如闷雷般滚过泄洪通道,下游河面瞬间白浪翻涌,水雾升腾。

“预计泄洪将持续两天,具体会根据上游来水量和降雨情况动态调整。”山美水库相关工作人员向记者介绍,为应对新一轮降雨,此次泄洪目标为48小时内将水库水位控制在91米以下(截至26日12:00,水库水位92.63米,距汛限水位94.48米尚有1.85米)。目前水库已开启两扇闸门泄洪,泄洪量300立方米/秒,另有电站4台机组满负荷运行,发电流量140立方米/秒,总出库流量440立方米/秒。

工作人员还告诉记者,为做好防汛准备,他们提前对水库大坝、溢洪道、发电设施等重要水工建筑开展排查除险,并对溢洪道备用柴油发电机进行试运行。同时借助科技手段强化降雨、来水监测预警,做到科学研判、精准调度。下一步,山美水库将在市水利局的部署指导下,围绕防汛保安全目标,结合降雨、来水实际动态调整调度方案。

昨日14时,位于德化的龙门滩水库也启动泄洪。据了解,截至8月26日16时,龙门滩水库水位445.89米,低于汛限水位6.08米,库容3333.3万立方米,占汛

限库容69.9%,剩余防洪库容1436.7万立方米,可承载降雨量约103毫米。24日8时至26日16时,流域累计平均降雨量146.9毫米,平均入库流量71.36立方米/秒;24日8时至26日12时,累计入库水量1390.8万立方米。当前,电站以1.8万千瓦负荷运行,出库流量26.5立方米/秒。为防御台风“沙德尔”,调度中心于26日14时启动预泄洪,泄洪流量10立方米/秒,提前腾出库容。

同样位于德化的彭村水库也于昨日17时开闸泄洪,该水库汛限水位为640米,泄洪前水位634.6米,当日开启一道闸门溢洪,溢洪流量10立方米/秒。据该水库相关工作人员介绍,后续将根据实际情况和上级调度指令调整泄洪流量。

此外,记者了解到部分水库已根据实际情况提前泄洪。位于永春的龙门滩四级电站水库于24日23时泄洪,马跳水库于25日5时泄洪。截至26日,永春2座中型水库已实施泄洪,13座小型水库自然溢洪,其余28座水库均在汛限水位以下运行。位于洛江的八峰水库则在暴雨前一周腾空库容,当地综合考虑辖区各水库集雨面积、水位、下游河道行洪压力等因素,加强汛限水位管控,科学调度,腾库纳洪。

蓄水量同比偏多 多措并举防汛

据悉,泉州市水利局于25日14时将

水利防汛应急响应提升至Ⅱ级,目前8个县(市、区)启动防汛Ⅱ级应急响应,3个县(市、区)启动防汛Ⅲ级应急响应。

记者从泉州市水利局处获悉,截至2026年8月26日9时,全市21座大中型水库总蓄水量8.16亿立方米,占正常库容的77.4%,同比去年偏多4420万立方米,同比多年偏多7087万立方米,较24日8时增蓄1.44亿立方米。其中:山美水库水位92.55米,蓄水量3.96亿立方米,占正常库容84.1%,可容纳面雨量约75毫米,同比去年偏多993万立方米,同比多年偏多4888万立方米。惠女水库水位74.97米,蓄水量7432万立方米,占正常库容的93.5%,同比去年偏多1199万立方米,同比多年偏多1460万立方米。九十九溪水苏鞍站25日5时超保证水位0.31米,距堤顶80厘米,目前水位已回落到警戒水位以下。

此外,记者还了解到,我市正通过加强防御部署、水库调度、督导检查、监测预警等方式来做好此次防汛工作。

泄洪期间远离河道 严禁下水捞鱼戏水

泉州市水利局提醒:当前正值汛期,受持续降雨影响,部分水库水位已超汛限,多地陆续启动泄洪作业。泄洪期间下游河道水位将明显上涨、水流湍急,水下情况复杂多变,请广大群众务必增强安

全防范意识,自觉远离河道、堤岸、滩涂等危险区域。

泄洪作业启动前,水库管理单位会对雨情、水情进行监测研判,通过广播、警报、公告等方式提前发布预警信息。沿河各乡镇、街道应落实巡查值守责任,提前开展河道隐患排查,做好危险河段人员疏散转移工作。

泄洪期间,严禁下河捕鱼、戏水、垂钓或进入河道滩涂逗留。部分群众看到泄洪时鱼群浮出水面,误以为是捞鱼的好时机,但水库泄水时水流湍急、冲击力大,水下可能存在高速水流、回流区和暗流漩涡。一旦被水流冲走或卷入漩涡,普通游泳能力在强水流环境中几乎无法发挥作用,短时间内就可能发生溺水事故。

此外,泄洪期间不要靠近泄洪口、闸门附近及浑浊急流水域,切勿在河道周边围观、拍照;禁止车辆、行人通行漫水桥及沿河低洼便道,切勿涉水过河或驾车通过浅水区。沿河居民要密切关注水位变化和官方发布的预警信息,收到预警后立即按指引转移至安全地点。广大家长务必加强对未成年人的安全教育和监护,严禁未成年人到河道周边玩耍。

泄洪结束后,风险并未完全解除,仍需保持警惕,严禁贸然下水。请广大群众相互转告,珍爱生命,远离危险水域,共同确保安全度汛。

渔船回港避风

本报讯(融媒体记者廖培煌 张雯 苏珊铭 通讯员张跃明 刘心滢 蔡少波 文/图)今年第18号台风“沙德尔”预计将向闽浙一带沿海靠近,为防御台风,我市海上船舶和养殖渔排上的人员陆续回港避风。

昨日下午,在惠安县崇武国家中心渔港内,大小不一的渔船安静有序地停泊岸边。有的渔民在整理渔具,有的在加固缆绳,崇武船管站工作人员也在巡查各艘渔船情况。截至目前,惠安县崇武国家中心渔港停泊414艘渔船。

为切实做好台风防御工作,保障海岛群众生命财产安全,连日来泉港惠屿岛严阵以待,从严从实落实各项防台风举措,全力筑牢海岛防风避险安全防线。截至目前,岛上328艘乡镇船舶已全部回港靠岸避风,涉及5528个渔排网箱养殖的相关人员已全部完成撤离。

在石狮祥芝国家中心渔港,超300艘渔船进港停靠,工作人员逐一登记渔船信息,提醒渔民做好船舶防护、及时上岸避



崇武国家中心渔港内,渔船有序停泊。

男子深陷淤泥 辅警“拔”人施救



从淤泥中将男子救出

本报讯(融媒体记者张晓明 丁荣汉 通讯员庄凌龙 郭梓晴 文/图)25日14时10分,晋江市英林镇嘉排村被大雨笼罩。晋江市公安局英林派出所辅警林承芳和同事驾车巡逻至嘉排村海域附近时,远远瞥见滩涂深处有个黑影——不对劲,这时候怎么会有人在海滩上?

林承芳立刻联系派出所视频组蔡少坡:“嘉排村海域好像有人,快调监控看看!”

蔡少坡把监控画面拉近一看,果然,一名年轻男子正坐在淤泥里,双腿陷住动弹不得。蔡少坡抓起救生衣跳上车就往现场赶。林承芳和蔡少坡会商定救援路线后,先后翻过护栏,踩进被雨水泡软的泥面,深一脚浅一脚朝200米外的男子走去。

靠近后,他们发现男子坐在泥里,双脚被淤泥裹住,神情有些发蒙。蔡少坡俯身抓住男子的手使劲往外拽,林承芳从另一侧托着男子的腋下,两人一拉一扶,将男子从泥里“拔”了出来,又搀着他深一脚浅一脚走向岸边。从翻栏下滩到将男子挽回岸边,救援全程不到7分钟。

经现场检查,该男子身体状态平稳,仅因脱力略有虚脱,无明显外伤。经了解,被困男子姓万,是英林镇本地人。当日,万某因心情烦闷独自到海边散心,不慎陷入松软淤泥中,无法自行脱困。脱险后,民警对万某进行安全警示教育,提醒其注意海边行走安全、防范潮汐风险。随后,万某家属到场将其接回,并对民警辅警的及时救助表示感谢。

道路溜方树木倒伏 及时排险守护平安

本报讯(融媒体记者陈明华 通讯员吴媛媛)受台风影响,德化迎来强降雨天气,部分山区道路出现山体滑坡、树木倒伏、落石等险情。德化县公安局各派出所民辅警闻“汛”而动,及时处置各类道路险情,全力保障群众出行安全畅通。

8月24日,雷峰派出所民辅警开展路面巡逻,行至雷峰镇351县道瑞坂往长基方向时,发现该处发生山体滑坡,大量泥沙碎石倾泻路面,阻断整条道路。民警第一时间在险情路段布设反光锥形筒,警示来往车辆。民辅警拿起铁锹、锄头工具,清理路面泥沙与滚落碎石。经过20多分钟紧急处置,该路段恢复通行。当日21时许,雷峰镇瑞坂村路段有大树倒伏横压路面,导致交通中断。雷峰派出所民警赶赴现场,和路过的村民、司机合力将大树拖拽至路边,快速抢通受阻道路。

8月25日晚8时许,三班派出所民警在隐患排查中,发现道路被倒伏树木封堵。民警立刻开启警灯提醒过往车辆注意避险,并快速清理倒伏树木,及时消除通行隐患。

8月26日,上涌派出所民警在省道开展路面巡查,发现路面有滚落的巨石。民警迅速摆放反光锥设立警示区域,徒手清理巨石,并及时消除路面安全隐患。8月26日下午,葛坑镇漂头村道出现山体塌方,严重阻断道路,民警到场摆放警示标牌,联系公路部门到场处置。

民房积水鱼塘被淹 10名受困群众获救

本报讯(融媒体记者陈明华 通讯员许振塔 王少雄 杨福 文/图)昨日上午7时58分许,泉港区后龙镇后龙村一民房因地处低洼出现严重积水,9名群众被困。事发后,泉港区中兴街消防救援站立即出动救援人员赶赴现场。

消防救援人员抵达后了解到,积水民房周边已断电,通往被困人员的路段积水深度达1.2米至1.5米。确认被困人员位置后,救援人员携带救生衣划橡皮艇前往施救。

“小孩子先穿好救生衣再上来……”由于被困人员较多,救援人员分两批开展救援,优先转移出1位老人、3名儿童和2名成年人。安全转移第一批人员后,救援人员再次返回转移剩余3名人员。经过1个小时的紧张救援,9名被困人员全部被转移至安全区域。

救援尚未结束。当日上午9点37分,泉州市消防救援局指挥中心又接到警情:泉港区界山镇下凉尾祖厝附近一鱼塘因大雨被淹,有名人被困。

救援人员从报警人处获悉,被困人员位置距离安全地带约500米,积水最深处约2米。因现场地形复杂,在报警人带领下,救援人员耗时约10分钟找到被困老人的位置,随即将其转移至安全区域。

消防部门提醒:暴雨天气出行需密切关注气象预警信息,绕开积水路段,避免强行涉水通行。若不慎被困,应及时前往地势较高的坚固建筑物、树木等处等待救援,切勿盲目涉水逃生。



消防人员将民房内被困人员成功转移

村民刚转移半小时 屋后山体就坍塌



村民屋后山体坍塌

本报讯(融媒体记者陈明华 通讯员许华森 文/图)“幸好撤离及时,躲过了这场险情。”回想当时情景,德化县盖德镇福阳村村民徐金门仍心有余悸。8月25日,盖德镇福阳村徐金门房屋后岩体发生小型崩塌,约10立方米岩体轰然滑落。得益于县、镇、村三级联动闭环调度,受威胁的2名群众提前完成转移。

8月24日起,德化迎来大雨到暴雨天气,局部出现大暴雨。德化县自然资源局联合气象部门接连发布地质灾害黄色、橙色预警,第一时间将福阳村所在的盖德镇局部划定为地质灾害高

风险区域,预警信息直达乡镇、村居一线。入汛以来,当地严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”机制,群测群防人员坚守山间隐患点位,风雨不停,巡查不止。

8月25日上午10时,福阳村监测员巡查时敏锐发现,徐金门住宅后方岩体出现松动、石块掉落的崩塌前兆。险情就是命令,监测员立刻上报,德化县自然资源局同步调度指导,镇村干部火速赶赴现场,果断组织屋内2名群众紧急撤离,迅速划定危险区域,设置警示标识。



村民已提前转移

就在群众撤离仅半小时后,岩体发生崩塌。这份化险为夷的背后,是一套扎实完备的防灾体系在托底。德化县构建三级防灾责任、监测预警、技术支撑“三大体系”,汛前开展专题调度、业务培训,巡检维护近900台监测设备,邀请专业地质队伍开展隐患复核排查;严格落实24小时值班值守制度,多批次检查组下沉一线排查隐患,建立“预警一叫应一转移一核查”闭环机制,严防群众在险情过后私自回流;雨后全覆盖核查点位、开展灾险情专业复核,把风险隐患消除在萌芽状态。